

Objektart	Art der Anlage	Art des Befalls	Ursache des Auftrags	Ort	Produkt	Anwendung des Produkts
Pflegeheim	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Wolfsburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Seniorenwohnanlage	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Flüchtlingsunterkunft	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Einkaufszentrum	Trinkwasseranlage	Legionellen	Nutzung	Düsseldorf	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Pflegeheim	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Denkmalgeschütztes Gebäude	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Krankenhaus	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Seniorenwohnanlage	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Osnabrück	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Schwimmbad	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Schule	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Schwäbisch-Hal	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Pflegeheim	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Schule	Trinkwasseranlage	Legionellen	Bauliche Besonderheiten	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Flüchtlingsunterkunft	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Pflegeheim	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Sporthalle	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Sinsheim	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Bauernhof	Brunnenwasser	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Seniorenwohnanlage	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Bauernhof	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Mannheim	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Schule	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Pflegeheim	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Pflegeheim	Trinkwasseranlage	Legionellen	Biofilm - große Anlage	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Schule	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Krankenhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Dauerhafte Desinfektion
Schule	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Hotel	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Flüchtlingsunterkunft	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Pflegeheim	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Inbetriebnahme	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Sporthalle	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung

Objektart	Art der Anlage	Art des Befalls	Ursache des Auftrags	Ort	Produkt	Anwendung des Produkts
Hotel	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Sportstätte	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Sporthalle	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Sporthalle	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Sportstätte	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Denkmalgeschütztes Gebäude	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Zahnarzt	Trinkwasser	Pseudomonaden	Trinkwasseranlage	Köln	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Schwimmbad	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Seniorenwohnanlage	Brunnenwasser	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Seniorenwohnanlage	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Flüchtlingsunterkunft	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Schule	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Baufälliges Gebäude	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Mehrfamilienhaus	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Sporthalle	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Pflegeheim	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Flüchtlingsunterkunft	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Seniorenwohnanlage	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Pflegeheim	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Schwimmbad	Trinkwasseranlage	Legionellen	Denkmalgeschütztes Gebäude	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Pflegeheim	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Bauernhof	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Bauernhof	Brunnenwasser	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Pflegeheim	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Bürogebäude	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Seniorenwohnanlage	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Sportstätte	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Flüchtlingsunterkunft	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseranalyse	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Sporthalle	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung

Objektart	Art der Anlage	Art des Befalls	Ursache des Auftrags	Ort	Produkt	Anwendung des Produkts
Sportstätte	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Bauernhof	Brunnenwasser	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Sporthalle	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Sportstätte	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Seniorenwohnanlage	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Bauernhof	Trinkwasseranlage	Legionellen	Denkmalgeschütztes Gebäude	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Mehrfamilienhaus	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Flüchtlingsunterkunft	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Pflegeheim	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	mikrobiologische Sanierung
Hotel	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Kindergarten	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Schwimmbad	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Schule	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Sportstätte	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Kindergarten	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Schwimmbad	Trinkwasseranlage	Legionellen	Denkmalgeschütztes Gebäude	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Sporthalle	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Krankenhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Sportstätte	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Sporthalle	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Pflegeheim	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Legionellenprüfungen	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Mehrfamilienhaus	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Pflegeheim	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Flüchtlingsunterkunft	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Seniorenwohnanlage	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Sportstätte	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Bürogebäude	Trinkwasseranlage	Legionellen	Baufälliges Gebäude	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Schule	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Seniorenwohnanlage	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Schwimmbad	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung

Objektart	Art der Anlage	Art des Befalls	Ursache des Auftrags	Ort	Produkt	Anwendung des Produkts
Flüchtlingsunterkunft	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Flüchtlingsunterkunft	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Krankenhaus	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Hotel	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Sporthalle	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseranalyse	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Schule	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Brunnenwasser	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Seniorenwohnanlage	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Sporthalle	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Pflegeheim	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Pflegeheim	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Pflegeheim	Trinkwasseranlage	Legionellen	Temperaturprobleme	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Mehrfamilienhaus	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Schwimmbad	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Sportstätte	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Pflegeheim	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Bauernhof	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Sporthalle	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Bauernhof	Trinkwasseranlage	Legionellen	Technische Instandsetzung	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Schule	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Bürogebäude	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Seniorenwohnanlage	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Hotel	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Kindergarten	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Bauernhof	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Einkaufszentrum	Trinkwasseranlage	Legionellen	Legionellenprüfungen	Leipzig	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Seniorenwohnanlage	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Pflegeheim	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Sporthalle	Trinkwasseranlage	Legionellen	Neubau	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Krankenhaus	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Schule	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Seniorenwohnanlage	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung

Objektart	Art der Anlage	Art des Befalls	Ursache des Auftrags	Ort	Produkt	Anwendung des Produkts
Sporthalle	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Schwimmbad	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Pflegeheim	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Sporthalle	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Schule	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Sporthalle	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Denkmalgeschütztes Gebäude	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Pflegeheim	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Bauernhof	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Sportstätte	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Seniorenwohnanlage	Brunnenwasser	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Sporthalle	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Schule	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Bauernhof	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Pflegeheim	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Pflegeheim	Trinkwasseranlage	Legionellen	Denkmalgeschütztes Gebäude	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Krankenhaus	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Sporthalle	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Schwimmbad	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Sporthalle	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Seniorenwohnanlage	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Kindergarten	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Pflegeheim	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Schule	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Sportstätte	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Schwimmbad	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Bürogebäude	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Schule	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Mehrfamilienhaus	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Seniorenwohnanlage	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme

Objektart	Art der Anlage	Art des Befalls	Ursache des Auftrags	Ort	Produkt	Anwendung des Produkts
Mehrfamilienhaus	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Bürogebäude	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Schule	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Seniorenwohnanlage	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Kindergarten	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseranalyse	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Schule	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Sportstätte	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Sportstätte	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Sporthalle	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Pflegeheim	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Technische Instandsetzung	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Schule	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Seniorenwohnanlage	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Krankenhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Pflegeheim	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Hotel	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Schwimmbadfilter	Legionellen	technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Schule	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Göppingen	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Technische Instandsetzung	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Krankenhaus	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Kindergarten	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Bauernhof	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Marburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Sporthalle	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Hotel	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Flüchtlingsunterkunft	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Denkmalgeschütztes Gebäude	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Mehrfamilienhaus	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Bauernhof	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Kindergarten	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Schule	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Seniorenwohnanlage	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation

Objektart	Art der Anlage	Art des Befalls	Ursache des Auftrags	Ort	Produkt	Anwendung des Produkts
Mehrfamilienhaus	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Duisburg	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Legionellenprüfungen	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Mehrfamilienhaus	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Schwimmbad	Trinkwasseranlage	Legionellen	Temperaturen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Kindergarten	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Seniorenwohnanlage	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Moers	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Seniorenwohnanlage	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Pflegeheim	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Seniorenwohnanlage	Trinkwasseranlage	Legionellen	Denkmalgeschütztes Gebäude	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Seniorenwohnanlage	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Bauernhof	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Krankenhaus	Brunnenwasser	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Schule	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Bürogebäude	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Pflegeheim	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Seniorenwohnanlage	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Flüchtlingsunterkunft	Trinkwasseranlage	Legionellen	Legionellenprüfungen	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Schule	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Bauernhof	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Schule	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Seniorenwohnanlage	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Schwimmbad	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Schwimmbad	Trinkwasseranlage	Legionellen	Temperaturen	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Bürogebäude	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Pflegeheim	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Sportstätte	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Pflegeheim	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung

Objektart	Art der Anlage	Art des Befalls	Ursache des Auftrags	Ort	Produkt	Anwendung des Produkts
Schule	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Mehrfamilienhaus	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Seniorenwohnanlage	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseranalyse	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Kindergarten	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Hotel	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Seniorenwohnanlage	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Frankfurt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Seniorenwohnanlage	Duschen	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Berlin	Endständige Sterilfilter	Installation
Kindergarten	Schwimmbadfilter	Legionellen	Technische Instandsetzung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Laborgebäude	Pseudomonaden	Trinkwasseranalyse	Stuttgart	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Seniorenwohnanlage	Inbetriebnahme einer Neuinstallation	Pseudomonaden	Technische Instandsetzung	Leipzig	ANOSAN TW	Intensivspülmaßnahme
Sportstätte	Duschen	Legionellen	Legionellenprüfungen	Dortmund	ANOSAN TW Forte	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Bestimmungsgem. Betrieb	Düsseldorf	ANOSAN TW	Installation
Hotel	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Essen	Endständige Sterilfilter	Installation
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Bremen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Gefängnis	Trinkwasseranlage	Legionellen	Bestimmungsgem. Betrieb	Hessen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Feuerwehrstation	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseranalyse	Dortmund	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Lebensmittelproduktion	Trinkwasseranlage	Legionellen	Bestimmungsgem. Betrieb	Hannover	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Schiff	Trinkwasseranlage	Legionellen	Wasserbevorratung	Niederlande	ANOSAN TW	Dauerhafte Desinfektion
Bank	Trinkwasseranlage	Legionellen	Bestimmungsgem. Betrieb	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseruntersuchungen	Berlin	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Industriegebäude	Trinkwasseranlage	E-Coli	Trinkwasseranalyse	Koblenz	ANOSAN TW	Dauerhafte Desinfektion
Kloster	Trinkwasseranlage	Legionellen	Denkmalschutz	Köln	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Therme	Duschen	Legionellen	Trinkwasseranalyse	Ingolstadt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Hotel	Duschen	E-Coli	Baufälliges Gebäude	Oberhausen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Lager Halle mit Dusche	Duschen	Legionellen	Bestimmungsgem. Betrieb	Gießen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Zahnarzt	Zahnarztstuhl	Gesamtkolonie	Zahnarzt	Olpe	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Studentenwohnheim	Trinkwasseranlage	Legionellen	Bauliche Besonderheiten	Ingolstadt	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Rehaklinik	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseranalyse	Bayern	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Einkaufszentrum	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Kaltwasserverteilung	Hamburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Reiterstall	Trinkwasseranlage	E-Coli	Tränke	Bruchsal	ANOSAN TW	Einmalige Spülung
Mehrfamilienhaus	Trinkwasseranlage	Rost / Enthärtung	Verfärbung Korrosion	Frankfurt am Ma	Zinkanode	Installation
Wohngebäude	Trinkwasseranlage	Legionellen	Biofilm - große Anlage	Bamberg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Flüchtlingsunterkunft	Trinkwasseranlage	Legionellen	Abrisswürdiges Gebäude	Freiburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Produktionsanlage	Kühlwasser	Kunststoffspan	Regeneration des Kühlwassers	Heidenheim	Ultrafiltration	Installation
Pflegeheim	Trinkwasseranlage	Legionellen	Nutzung	Duisburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Schule	Trinkwasseranlage	Legionellen	Trinkwasseranalyse	Ludwigsburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Bürogebäude	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Inbetriebnahme	München	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Industriepark Pharma	Laborgebäude	Legionellen	Temperaturprobleme	Freiburg	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung
Öffentliches Schwimmbad	Filteranlage	Legionellen	Biofilm	Frankfurt am Ma	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung

Objektart	Art der Anlage	Art des Befalls	Ursache des Auftrags	Ort	Produkt	Anwendung des Produkts
Reiterhof	Tränkewasser	Pseudomonaden	Wasserqualität sichern	Mannheim	ANOSAN TW Forte	Intensivspülmaßnahme
Seniorenpflegeheim	Trinkwasseranlage	Pseudomonaden	Neubau	Stuttgart	ANOSAN TW Forte / ANO	Intensivspülmaßnahme + MBS
Krankenhaus	Neuinstallation	Mikrobiologie / Pseud	Inbetriebnahme	Köln	ANOSAN TW Forte	Einmalige Spülung
Kindergarten	Trinkwasseranlage	E-Coli	Eintrag von aussen	Aalen	ANOSAN TW	Mikrobiologische Sanierung